


PLANTA CASILLA DE TABLERO Y CLORACIÓN

Esc. 1:50




CORTE A-A

Esc. 1:50




VISTA LATERAL

Esc. 1:50



VISTA FRONTAL

Esc. 1:50

## CARPINTERIA

(P1) PUERTA METALICA; MARCO Y PUERTA CHAPA N°18
CIERRE CERRADURA TIPO ACITRA CIERRE SEGURIDAD
SIMILAR CAMARA ACCESORIOS Y MANIOBRAS
REJA CAÑO 20x30x1²mmCOLOCADAS VERTICALMENTE
C/8cm Y SOLDADAS AL MARCO.

ESPECIFICACIONES DE REJAS DE SEGURIDAD

(V1) VENTANA VIDRIO FIJO MATERIAL IDEM P1
REJA CAÑO 20x30x1²mmCOLOCADAS VERTICALMENTE
C/8cm Y SOLDADAS AL MARCO.

(V2) VENTANA. BANDEROLA; MATERIAL Y REJA IDEM V1
PINTURA CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO
Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

(V3) VENTANA 2 VIDRIOS REVATIBLES Y 1 FIJO: MATERIAL,
REJAS Y PINTURA IDEM V2.

## ESTRUCTURA

(A) MUROS PERIMETRALES: ESPESOR 0.20m DE LADRILLON
TABIQUE INTERIOR DE H° A° e=0.10m ACERO ADN 420 Ø4.2 MM
SEPARACION:0.40m
TERMINACION EXTERIOR: BOLSEADO Y PINTADO
INTERIOR: REVOQUE, ENLUCIDO FINO Y PINTURA LATEX P/INT.

(B) PLATEA H°A° e=0.15m C/MALLA REP.
ACERO ADN 420 1Ø 6 C/15cm

(C) TECHO: LOSA CERAMICA: LOSETA 12cm ESP;
CAPA COMPRESION 5cm. ESP.
ARMADURA DE REPARTICIÓN:ACERO ADN 420 1Ø 6MM C/15CM CRUZADA
AISLACION TERMICA ESP. 5 CM MINIMO
AISLACION HIDROFUGA MEMBRANA ESP.4mm C/AL

(D) COLUMNA DE H°A° 0,20 X 0,20 4 Ø 10 MM C/ESTR. Ø 6 C/15 CM (ADN 420)

## VARIOS

(E) REJILLA DE VENTILACIÓN DE CHAPA 15 X 25 CM

(G) PISO CERÁMICO PRIMERA CALIDAD

(H) REVESTIMIENTO CERÁMICO PRIMERA CALIDAD

(I) RECEPTÁCULO PARA EVACUAR EXCEDENTES HIPOCLORITO

(J) CAÑO PVC Ø75 MM

(K) POZO DE INFILTRACIÓN - RELLENO DE GRAVA
SE DEBERÁ COMPACTAR PARA EVITAR FUTUROS ASENTAMIENTOS

(L) SUELO DEL LUGAR




CROQUIS DE UBICACION RECINTOS

ESCALA:1:100

CROQUIS DE UBICACION




# PLANO DE PROYECTO

VERSION N°1

## REFERENCIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RED EXISTENTE | P.T. | PAVIMENTO DE TIERRA | EMPALME |
| RED A INSTALAR | P.A. | PAVIMENTO ASFALTICO | TAPON |
| VALVULA ESCLUSA | | CONEXION DOMICILIARIA | HIDRANTE |

## RESUMEN DE OBRA

| | |
|---|---|
| Recinto Deposito y Cloración | 12 m2 |
| Casilla de Valvulas y Electrobomba | 5 m2 |
| Casilla de medición | 1 m2 |
| Perforación | 300 m |

AGUA | MUNICIPALIDAD DE MAIPU

maipú MUNICIPIO MENDOZA

| | | |
|---|---|---|
| Oficina Técnica O.S.S. | Director O.S.S. | Mes Abril 2022 |
| | | Esc. varias |
| | | 1/2 |

OBRA: "PERFORACIÓN REFUERZO ZONA CENTRO"

UBICACIÓN: Calle Las Barrancas s/N°- Distrito Ciudad - Maipú - MENDOZA.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | Ing. ROBERTO MARCON |
| DIBUJO | Ing. CAMARGO MARTIN |
| JEFE DPTO AGUA - CLOACAS | |
| DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS | Tec. GABRIEL MARTIN |
| SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS | Ing. EDUARDO MEZZABOTTA |

RE-OSS-04

Rev.04

Preparo: Federico Becerra
COPIA CONTROLADA

Aprobo: Roberto Marcon

Vigencia: 20/10/2020